





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/08/29 18:46:12

終了電圧: 13.2 v

診断終了日時: 2026/08/29 18:50:04



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果			
	エンジン —	トランスミッション —	パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV 			
	HV/PHV/EV 正常	ABS 正常	エアバッグ 正常
			その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

	カメラ	正常
	レーダー	正常
	後方支援	正常
	駐車支援	正常
	先進安全装置	Lidar —

診断車両情報

メーカー: 日産

車名: サクラ

ナンバープレート:

初年度登録日: 2023/06

車台番号: B6AW-0043825

型式: B6AW

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスターシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	HV / PHV / EV - EV/HEV	正常	0	
2	ABS - ABS	正常	0	
3	パワーステアリング - 電動パワーステアリング/DAST 3	正常	0	
4	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
5	先進安全装置 - レンカメラ	正常	0	
6	先進安全装置 - LASER/RADAR	正常	0	
7	先進安全装置 - 車間自動制御システム/ADAS	正常	0	
8	先進安全装置 - ソナー	正常	0	
9	先進安全装置 - AVM	正常	0	
10	その他 - メータ/メータ&エアコンアンブ	正常	0	
11	その他 - BCM	正常	0	
12	その他 - HVAC	正常	0	
13	その他 - モータコントロール	正常	0	
14	その他 - IPDM E/R	正常	0	
15	その他 - インテリジェントキー	正常	0	
16	その他 - シフト	正常	0	
17	その他 - HVバッテリー	正常	0	
18	その他 - ブレーキ	正常	0	
19	その他 - VSP	正常	0	
20	その他 - 充電器/PDモジュール	正常	0	
21	その他 - シャシ制御	正常	0	
22	その他 - HV バッテリー2	正常	0	
23	その他 - 8ch CANゲートウェイ	正常	0	
24	その他 - HPCU	正常	0	
25	その他 - 充電設備通信モジュール	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	HV / PHV / EV - EV/HEV	正常	0	
2	ABS - ABS	正常	0	
3	パワーステアリング - 電動パワーステアリング/DAST 3	正常	0	
4	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
5	先進安全装置 - レンカメラ	正常	0	
6	先進安全装置 - LASER/RADAR	正常	0	
7	先進安全装置 - 車間自動制御システム/ADAS	正常	0	
8	先進安全装置 - ソナー	正常	0	
9	先進安全装置 - AVM	正常	0	
10	その他 - メータ/メータ&エアコンブ	正常	0	
11	その他 - BCM	正常	0	
12	その他 - HVAC	正常	0	
13	その他 - モータコントロール	正常	0	
14	その他 - IPDM E/R	正常	0	
15	その他 - インテリジェントキー	正常	0	
16	その他 - シフト	正常	0	
17	その他 - HVバッテリー	正常	0	
18	その他 - ブレーキ	正常	0	
19	その他 - VSP	正常	0	
20	その他 - 充電器/PDモジュール	正常	0	
21	その他 - シャシ制御	正常	0	
22	その他 - HV バッテリー2	正常	0	
23	その他 - 8ch CANゲートウェイ	正常	0	
24	その他 - HPCU	正常	0	
25	その他 - 充電設備通信モジュール	正常	0	