





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/09/04 15:56:09

終了電圧: 13.9 v

診断終了日時: 2026/09/04 15:58:30



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果			
	エンジン 正常	トランスミッション 正常	パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV 			
HV/PHV/EV —	ABS 正常	エアバッグ 正常	その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

	カメラ	—
	レーダー	—
	後方支援	—
	駐車支援	—
	先進安全装置 Lidar	—

診断車両情報

メーカー: トヨタ

車名: パッソ

ナンバープレート: 京都 502 や 46-68

初年度登録日: 2009/06

車台番号: KGC10-0245691

型式: DBA-KGC10

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスチャーシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - EFI	正常	0	
2	トランスミッション - A/T	正常	0	
3	ABS - ABS	正常	0	
4	パワーステアリング - EPS	正常	0	
5	エアバッグ - A/B	正常	0	
6	その他 - KFS	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - EFI	正常	0	
2	トランスミッション - A/T	正常	0	
3	ABS - ABS	正常	0	
4	パワーステアリング - EPS	正常	0	
5	エアバッグ - A/B	正常	0	
6	その他 - KFS	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - EFI	正常	0	
2	トランスミッション - A/T	正常	0	
3	ABS - ABS	正常	0	
4	パワーステアリング - EPS	正常	0	
5	エアバッグ - A/B	正常	0	
6	その他 - KFS	正常	0	