





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/08/29 18:36:37

終了電圧: 14.7 v

診断終了日時: 2026/08/29 18:39:52



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果			
	エンジン 正常	トランスミッション —	パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV			
	HV/PHV/EV 正常	ABS 正常	エアバッグ 正常
			その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

	カメラ	正常
	レーダー	—
	後方支援	—
	駐車支援	—
	先進安全装置 Lidar	—

診断車両情報

メーカー: トヨタ

車名: アクア

ナンバープレート:

初年度登録日: 2016/03

車台番号: NHP10-2518580

型式: NHP10

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスチャーシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	HV / PHV / EV - HV	正常	0	
3	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
4	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - PCS/LDA/RSA/LVN	正常	0	
7	その他 - クルーズコントロール	正常	0	
8	その他 - A/C	正常	0	
9	その他 - メインボデー	正常	0	
10	その他 - セントラルゲートウェイ	正常	0	
11	その他 - D席モータ	正常	0	
12	その他 - メータ	正常	0	
13	その他 - 車両接近通報装置	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	HV / PHV / EV - HV	正常	0	
3	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
4	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - PCS/LDA/RSA/LVN	正常	0	
7	その他 - クルーズコントロール	正常	0	
8	その他 - A/C	正常	0	
9	その他 - メインボデー	正常	0	
10	その他 - セントラルゲートウェイ	正常	0	
11	その他 - D席モータ	正常	0	
12	その他 - メータ	正常	0	
13	その他 - 車両接近通報装置	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	HV / PHV / EV - HV	正常	0	
3	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
4	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - PCS/LDA/RSA/LVN	正常	0	
7	その他 - クルーズコントロール	正常	0	
8	その他 - A/C	正常	0	
9	その他 - メインボデー	正常	0	
10	その他 - セントラルゲートウェイ	正常	0	
11	その他 - D席モータ	正常	0	
12	その他 - メータ	正常	0	
13	その他 - 車両接近通報装置	正常	0	