





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/09/03 16:35:38

終了電圧: 13.8 v

診断終了日時: 2026/09/03 16:37:36



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果	 エンジン 正常	 トランスミッション —	 パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV HV/PHV/EV —	 ABS 正常	 エアバッグ 正常	 その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

 先進安全装置	カメラ	—
	レーダー	—
	後方支援	—
	駐車支援	—
	Lidar	—

診断車両情報

メーカー: 日産

車名: NV 200 バネッ...

ナンバープレート: 京都 499 せ 61-18

初年度登録日: 2016/06

車台番号: VM20-099337

型式: DBF-VM20

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスターシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	ABS - ABS	正常	0	
3	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
4	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
5	その他 - メータ/メータ&エアコンアンブ	正常	0	
6	その他 - BCM	正常	0	
7	その他 - IPDM E/R	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	ABS - ABS	正常	0	
3	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
4	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
5	その他 - メータ/メータ&エアコンアンブ	正常	0	
6	その他 - BCM	正常	0	
7	その他 - IPDM E/R	正常	0	

全システム故障診断結果（故障履歴）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エアバッグ - イアバッグ	正常	0	