





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/09/04 12:03:41

終了電圧: 13.3 v

診断終了日時: 2026/09/04 12:08:09



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果	 エンジン 正常	 トランスミッション 正常	 パワーステアリング —
HV/PHV/EV HV/PHV/EV —	 ABS 正常	 エアバッグ 正常	 その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

 先進安全装置	カメラ	—
	レーダー	—
	後方支援	—
	駐車支援	正常
	Lidar	—

診断車両情報

メーカー: 日産

車名: デイズルークス

ナンバープレート: 京都 582 つ 53-40

初年度登録日: 2014/12

車台番号: B21A-0088071

型式: DBA-B21A

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスターシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - MPI/GDI/ディーゼル	正常	0	
2	トランスミッション - AT/CVT/TC-SST	正常	0	
3	ABS - ABS/ASC/ASTC/WSS	正常	0	
4	エアバッグ - SRSエアバッグ	正常	0	
5	先進安全装置 - マルチアラウンドモニター	正常	0	
6	その他 - 4WS/パワステ/チルト	正常	0	
7	その他 - エアコン	正常	0	
8	その他 - ETACS	正常	0	
9	その他 - KOS/OSS/IMMO/Keyless	正常	0	
10	その他 - メータ	正常	0	
11	その他 - 電動スライドドア 左側	正常	0	
12	その他 - AFS/ACL/Leveling	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - MPI/GDI/ディーゼル	正常	0	
2	トランスミッション - AT/CVT/TC-SST	正常	0	
3	ABS - ABS/ASC/ASTC/WSS	正常	0	
4	エアバッグ - SRSエアバッグ	正常	0	
5	先進安全装置 - マルチアラウンドモニター	正常	0	
6	その他 - 4WS/パワステ/チルト	正常	0	
7	その他 - エアコン	正常	0	
8	その他 - ETACS	正常	0	
9	その他 - KOS/OSS/IMMO/Keyless	正常	0	
10	その他 - メータ	正常	0	
11	その他 - 電動スライドドア 左側	正常	0	
12	その他 - AFS/ACL/Leveling	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - MPI/GDI/ディーゼル	正常	0	
2	トランスミッション - AT/CVT/TC-SST	正常	0	
3	ABS - ABS/ASC/ASTC/WSS	正常	0	
4	エアバッグ - SRSエアバッグ	正常	0	
5	先進安全装置 - マルチアラウンドモニター	正常	0	
6	その他 - 4WS/パワステ/チルト	正常	0	
7	その他 - エアコン	正常	0	
8	その他 - ETACS	正常	0	
9	その他 - KOS/OSS/IMMO/Keyless	正常	0	
10	その他 - メータ	正常	0	
11	その他 - 電動スライドドア 左側	正常	0	
12	その他 - AFS/ACL/Leveling	正常	0	