



# U-car Grading Report

ゲー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

## 車両諸元内容

|         |                                   |         |                   |
|---------|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 車名・グレード | M・ベンツ C180 ブルーエフィエンス シー ステーションワゴン |         |                   |
| カラー     | ブルー                               |         |                   |
| 年式      | 2013年                             | 走行距離計表示 | 47,891Km          |
| 型式      | 204249                            | 車台番号    | WDD2042492G034151 |
| 備考/     |                                   |         |                   |

## クオリティーグレード

|      |       |                                         |
|------|-------|-----------------------------------------|
| 外 装/ | ★★★★  | 気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。 |
| 内 装/ | ★★★★  | 気になる汚れ等が部分的にあります。                       |
| 骨 格/ | 修復歴 無 | 骨格部位に異常はありません。                          |
| 機 関/ | 正常    | 主要機関に不具合はありません。                         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 鑑定日 | 2026年9月24日       |
| 販売店 | 株式会社 N-style     |
| 所在地 | 京都府久世郡久御山町森大内316 |

### 《本レポートについて》

- ・鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- ・車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- ・年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- ・評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。



## ゲー鑑定 コンディションチェックシート

D13326I2404

|     |            |      |  |
|-----|------------|------|--|
| 鑑定日 | 2026年9月24日 | 再鑑定日 |  |
|-----|------------|------|--|

|            |     |      |     |      |     |       |    |    |
|------------|-----|------|-----|------|-----|-------|----|----|
| クオリティーグレード | 外 装 | ★★★★ | 内 装 | ★★★★ | 修復歴 | 修復歴 無 | 機関 | 正常 |
|------------|-----|------|-----|------|-----|-------|----|----|

### 車両状態の説明

|   |          |   |         |   |         |    |      |
|---|----------|---|---------|---|---------|----|------|
| 小 | カードサイズ未満 | 中 | A4サイズ未満 | 大 | A4サイズ以上 | 数個 | 2個以上 |
|---|----------|---|---------|---|---------|----|------|

タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません)  
【例: 残 5分山＝概ね50パーセント程度残り溝を示す】

残り7分山  
ホイール削れ・傷 部分的  
ホイール錆・腐食 部分的

エッジきず 部分的

エッジきず 部分的

残り7分山

きず 小

補修痕

きず(小) 数個

飛び石痕 部分的

残り7分山

きず 小  
エッジきず 部分的

きず 小  
エッジきず 部分的

残り7分山

きず 小

きず(小) 数個

きず(小) 数個  
下面きず 部分的

飛び石痕 部分的

残り7分山

きず 小  
エッジきず 部分的

残り7分山

きず 小

きず(小) 数個

しわ・汚れ 部分的

しわ・すれ 小

しわ・すれ・きず 部分的

すれ・きず・汚れ 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。