





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/09/20 11:52:30

終了電圧: 13.1 v

診断終了日時: 2026/09/20 11:57:26



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果			
	エンジン 正常	トランスミッション ※ 1	パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV 			
HV/PHV/EV —	ABS 正常	エアバッグ 正常	その他 正常

	カメラ	正常
	レーダー	正常
	後方支援	正常
	駐車支援	正常
	先進安全装置 Lidar	—

—の表示がある項目は、機能がない、または他の主要項目に統合されています。

DoIP未対応

※ 1: 本車両のトランスミッションはエンジンと同じコンピュータで制御しています。
診断結果はエンジン欄をご参照下さい。

診断車両情報

メーカー: トヨタ

車名: アルファード

ナンバープレート: 京都 302 む 16-88

初年度登録日: 2025/05

車台番号: AGH40-0036944

型式: 3BA-AGH40W

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスターシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	ABS - ブレーキ/電動PKB	正常	0	
3	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
4	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
5	先進安全装置 - 前方認識カメラ	正常	0	
6	先進安全装置 - 前方レーダセンサ	正常	0	
7	先進安全装置 - 前側方レーダー "A"	正常	0	
8	先進安全装置 - 前側方レーダー "B"	正常	0	
9	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター "B"	正常	0	
10	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター "A"	正常	0	
11	先進安全装置 - クリアランスウォーニング	正常	0	
12	その他 - 周辺監視カメラ制御	正常	0	
13	その他 - ステアリングセンサ	正常	0	
14	その他 - ドライブモニタカメラ制御	正常	0	
15	その他 - A/C	正常	0	
16	その他 - メインボデー	正常	0	
17	その他 - セントラルゲートウェイ	正常	0	
18	その他 - RLドア/LH PSD	正常	0	
19	その他 - RRドア/RH PSD	正常	0	
20	その他 - バックドア	正常	0	
21	その他 - D席シート	正常	0	
22	その他 - チルト&テレスコ	正常	0	
23	その他 - メータ	正常	0	
24	その他 - R席ミラー	正常	0	
25	その他 - L席ミラー	正常	0	
26	その他 - ヘッドランプ制御	正常	0	
27	その他 - ヘッドランプ制御 (サブ)	正常	0	
28	その他 - 照合	正常	0	
29	その他 - 電源	正常	0	
30	その他 - ナビゲーションシステム	正常	0	
31	その他 - ITS Connect	正常	0	
32	その他 - パワーインテグレーション No.1	正常	0	
33	その他 - パワーインテグレーション No.2	正常	0	
34	その他 - パワーディストリビューションボックス	正常	0	
35	その他 - テレマティクス	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	