





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/09/23 11:13:03

終了電圧: 13.5 v

診断終了日時: 2026/09/23 11:22:37



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果	 エンジン 正常	 トランスミッション —	 パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV HV/PHV/EV 正常	 ABS 正常	 エアバッグ 正常	 その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。
DoIP未対応

	カメラ	正常
	レーダー	正常
	後方支援	正常
	駐車支援	正常
	先進安全装置 Lidar	—

診断車両情報

メーカー: レクサス

車名: L S

ナンバープレート: 京都 332 と 10-38

初年度登録日: 2018/07

車台番号: GVF55-6004254

型式: GVF55

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

F A X: 075-925-6555

デスチャーシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	HV / PHV / EV - HV	正常	0	
3	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
4	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - 前方認識カメラ	正常	0	
7	先進安全装置 - レーンコントロール	正常	0	
8	先進安全装置 - レーダークルーズ2	正常	0	
9	先進安全装置 - 前方レーダーセンサ	正常	0	
10	先進安全装置 - 前側方レーダー マスタ	正常	0	
11	先進安全装置 - 前側方レーダー スレーブ	正常	0	
12	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター マスタ	正常	0	
13	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター スレーブ	正常	0	
14	先進安全装置 - パノラミックビューモニター	正常	0	
15	先進安全装置 - IPA/ICS/クリアランスソナー	正常	0	
16	その他 - モータジェネレータ	正常	0	
17	その他 - HVバッテリー	正常	0	
18	その他 - レーダークルーズ1	正常	0	
19	その他 - AVS	正常	0	
20	その他 - エアサスペンション	正常	0	
21	その他 - タイヤ空気圧	正常	0	
22	その他 - 電動PKB	正常	0	
23	その他 - A/C	正常	0	
24	その他 - ドライビングサポートコンピュータ	正常	0	
25	その他 - シートベルトコントロール	正常	0	
26	その他 - プリクラッシュセーフティ	正常	0	
27	その他 - メインボデー	正常	0	
28	その他 - セントラルゲートウェイ	正常	0	
29	その他 - D席ドア	正常	0	
30	その他 - P席ドア	正常	0	
31	その他 - RL席ドア	正常	0	
32	その他 - RR席ドア	正常	0	
33	その他 - パワーバックドア	正常	0	
34	その他 - D席モータ	正常	0	
35	その他 - P席モータ	正常	0	
36	その他 - RL席モータ	正常	0	
37	その他 - RR席モータ	正常	0	
38	その他 - D席シート	正常	0	
39	その他 - P席シート	正常	0	
40	その他 - RL席シート	正常	0	
41	その他 - RR席シート	正常	0	
42	その他 - パワーウィンドウSW	正常	0	
43	その他 - リヤコンソールSW	正常	0	

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
44	その他 - チルト&テレスコ	正常	0	
45	その他 - メータ	正常	0	
46	その他 - ヘッドアップディスプレイ	正常	0	
47	その他 - ロードサインアシスト	正常	0	
48	その他 - 周辺監視カメラ	正常	0	
49	その他 - レイン&湿度センサ/レインセンサ/湿度センサ	正常	0	
50	その他 - ワイパー	正常	0	
51	その他 - AFS	正常	0	
52	その他 - AFS (Sub)	正常	0	
53	その他 - 前方認識カメラ（フロントライティング制御）	正常	0	
54	その他 - 照合	正常	0	
55	その他 - 電源	正常	0	
56	その他 - ナビゲーションシステム	正常	0	
57	その他 - グリルシャッター	正常	0	
58	その他 - 車両接近通報装置	正常	0	
59	その他 - アクティブノイズコントロール	正常	0	
60	その他 - ITS Connect	正常	0	
61	その他 - 歩行者保護	正常	0	
62	その他 - サブバッテリーシステム	正常	0	
63	その他 - パワーインテグレーション No.1	正常	0	
64	その他 - パワーインテグレーション No.3	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
2	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
3	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
4	先進安全装置 - 前側方レーダー マスタ	正常	0	
5	先進安全装置 - 前側方レーダー スレーブ	正常	0	
6	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター マスタ	正常	0	
7	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター スレーブ	正常	0	
8	先進安全装置 - パノラミックビューモニター	正常	0	
9	先進安全装置 - IPA/ICS/クリアランスソナー	正常	0	
10	その他 - AVS	正常	0	
11	その他 - タイヤ空気圧	正常	0	
12	その他 - 電動PKB	正常	0	
13	その他 - A/C	正常	0	
14	その他 - メインボデー	正常	0	
15	その他 - セントラルゲートウェイ	正常	0	
16	その他 - D席ドア	正常	0	
17	その他 - P席ドア	正常	0	
18	その他 - RL席ドア	正常	0	
19	その他 - RR席ドア	正常	0	
20	その他 - パワーバックドア	正常	0	
21	その他 - D席モータ	正常	0	
22	その他 - P席モータ	正常	0	
23	その他 - RL席モータ	正常	0	
24	その他 - RR席モータ	正常	0	
25	その他 - D席シート	正常	0	
26	その他 - P席シート	正常	0	
27	その他 - RL席シート	正常	0	
28	その他 - RR席シート	正常	0	
29	その他 - パワーウィンドウSW	正常	0	
30	その他 - リヤコンソールSW	正常	0	
31	その他 - 周辺監視カメラ	正常	0	
32	その他 - レイン&湿度センサ/レインセンサ/湿度センサ	正常	0	
33	その他 - ワイパー	正常	0	
34	その他 - AFS	正常	0	
35	その他 - AFS (Sub)	正常	0	
36	その他 - 照合	正常	0	
37	その他 - 電源	正常	0	
38	その他 - ナビゲーションシステム	正常	0	
39	その他 - グリルシャッター	正常	0	
40	その他 - 車両接近通報装置	正常	0	
41	その他 - ITS Connect	正常	0	
42	その他 - 歩行者保護	正常	0	
43	その他 - サブバッテリーシステム	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
44	その他 - パワーインテグレーション No.1	正常	0	
45	その他 - パワーインテグレーション No.3	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	HV / PHV / EV - HV	正常	0	
3	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
4	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - 前側方レーダー マスタ	正常	0	
7	先進安全装置 - 前側方レーダー スレーブ	正常	0	
8	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター マスタ	正常	0	
9	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター スレーブ	正常	0	
10	先進安全装置 - パノラミックビューモニター	正常	0	
11	先進安全装置 - IPA/ICS/クリアランスソナー	正常	0	
12	その他 - モータジェネレータ	正常	0	
13	その他 - HVバッテリー	正常	0	
14	その他 - レーダークルーズ1	正常	0	
15	その他 - AVS	正常	0	
16	その他 - タイヤ空気圧	正常	0	
17	その他 - 電動PKB	正常	0	
18	その他 - A/C	正常	0	
19	その他 - メインボデー	正常	0	
20	その他 - セントラルゲートウェイ	正常	0	
21	その他 - D席ドア	正常	0	
22	その他 - P席ドア	正常	0	
23	その他 - RL席ドア	正常	0	
24	その他 - RR席ドア	正常	0	
25	その他 - パワーバックドア	正常	0	
26	その他 - D席モータ	正常	0	
27	その他 - P席モータ	正常	0	
28	その他 - RL席モータ	正常	0	
29	その他 - RR席モータ	正常	0	
30	その他 - D席シート	正常	0	
31	その他 - P席シート	正常	0	
32	その他 - RL席シート	正常	0	
33	その他 - RR席シート	正常	0	
34	その他 - パワーウィンドウSW	正常	0	
35	その他 - リヤコンソールSW	正常	0	
36	その他 - 周辺監視カメラ	正常	0	
37	その他 - レイン&湿度センサ/レインセンサ/湿度センサ	正常	0	
38	その他 - ワイパー	正常	0	
39	その他 - AFS	正常	0	
40	その他 - AFS (Sub)	正常	0	
41	その他 - 照合	正常	0	
42	その他 - 電源	正常	0	
43	その他 - ナビゲーションシステム	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
44	その他 - グリルシャッター	正常	0	
45	その他 - 車両接近通報装置	正常	0	
46	その他 - ITS Connect	正常	0	
47	その他 - 歩行者保護	正常	0	
48	その他 - サブバッテリーシステム	正常	0	
49	その他 - パワーインテグレーション No.1	正常	0	
50	その他 - パワーインテグレーション No.3	正常	0	