グー
故障診断

グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時：2026/09/09 17:38:38　　終了電圧：14.1 v

診断終了日時：2026/09/09 17:42:18





※「 要確認 」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目診断結果	エンジン	トランスミッション	パワーステアリング
	正常	正常	正常

HV/PHV/EV	ABS	エアバッグ	その他
ー	正常	正常	正常

ーの表示がある項目は、機能がない、または他の主要項目に統合されています。

先進安全装置		
	カメラ	ー
	レーダー	ー
	後方支援	ー
	駐車支援	ー
	Lidar	ー

診断車両情報

メーカー：スズキ　車名：ソリオバンディッ...　ナンバープレート：

初年度登録日：2013/04　車台番号：MA15S-800676　型式：MA15S

診断実施店舗

店舗名：株式会社　Ｎ－ｓｔｙｌｅ　郵便番号：613-0024

住　所：久世郡久御山町森大内３１６　TEL：075-632-6666

ＦＡＸ：075-925-6555　テスターシリアル：GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - ｴﾝｼﾞﾝ/ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ	正常	0	
2	トランスミッション - AT / CVT	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	正常	0	
5	エアバッグ - ｴｱﾊﾞｯｸﾞ	正常	0	
6	その他 - ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ	正常	0	
7	その他 - AC	正常	0	
8	その他 - BCM	正常	0	
9	その他 - ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - ｴﾝｼﾞﾝ/ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ	正常	0	
2	トランスミッション - AT / CVT	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	正常	0	
5	エアバッグ - ｴｱﾊﾞｯｸﾞ	正常	0	
6	その他 - ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ	正常	0	
7	その他 - AC	正常	0	
8	その他 - BCM	正常	0	
9	その他 - ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	正常	0	

全システム故障診断結果（未確定故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - ｴﾝｼﾞﾝ/ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ	正常	0	
2	トランスミッション - AT / CVT	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - ﾊﾟﾜｰｽﾃｱﾘﾝｸﾞ	正常	0	
5	エアバッグ - ｴｱﾊﾞｯｸﾞ	正常	0	
6	その他 - ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ	正常	0	
7	その他 - AC	正常	0	
8	その他 - BCM	正常	0	
9	その他 - ｵｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	正常	0	