





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/08/29 18:13:53

終了電圧: 14.0 v

診断終了日時: 2026/08/29 18:20:53



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果	 エンジン 正常	 トランスミッション —	 パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV HV/PHV/EV 正常	 ABS 正常	 エアバッグ 正常	 その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

	カメラ	正常
	レーダー	正常
	後方支援	正常
	駐車支援	正常
	先進安全装置 Lidar	—

診断車両情報

メーカー: トヨタ

車名: ハリアーハイブリ...

ナンバープレート:

初年度登録日: 2024/02

車台番号: AXUH80-0087990

型式: AXUH80

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスチャーシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	HV / PHV / EV - HV	正常	0	
3	ABS - ブレーキ/電動PKB	正常	0	
4	パワーステアリング - 電動パワステ	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - 前方認識カメラ	正常	0	
7	先進安全装置 - レーンコントロール	正常	0	
8	先進安全装置 - レーダークルーズ2	正常	0	
9	先進安全装置 - 前方レーダセンサ	正常	0	
10	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター "B"	正常	0	
11	先進安全装置 - ブラインドスポットモニター "A"	正常	0	
12	先進安全装置 - クリアランスウォーニング	正常	0	
13	先進安全装置 - 後方カメラ	正常	0	
14	その他 - モータジェネレータ	正常	0	
15	その他 - HVバッテリー	正常	0	
16	その他 - レーダークルーズ1	正常	0	
17	その他 - ブレーキブースター	正常	0	
18	その他 - ステアリングセンサ	正常	0	
19	その他 - A/C	正常	0	
20	その他 - プリクラッシュセーフティ	正常	0	
21	その他 - メインボデー	正常	0	
22	その他 - セントラルゲートウェイ	正常	0	
23	その他 - バックドア	正常	0	
24	その他 - D席モータ	正常	0	
25	その他 - P席モータ	正常	0	
26	その他 - RL席モータ	正常	0	
27	その他 - RR席モータ	正常	0	
28	その他 - パワーウィンドウSW	正常	0	
29	その他 - チルト&テレスコ	正常	0	
30	その他 - メータ	正常	0	
31	その他 - ロードサインアシスト	正常	0	
32	その他 - デジタルインナーミラー	正常	0	
33	その他 - レイン&湿度センサ/レインセンサ/湿度センサ	正常	0	
34	その他 - ヘッドランプ制御	正常	0	
35	その他 - ヘッドランプ制御（サブ）	正常	0	
36	その他 - 前方認識カメラ（フロントライティング制御）	正常	0	
37	その他 - 照合	正常	0	
38	その他 - 電源	正常	0	
39	その他 - ナビゲーションシステム	正常	0	
40	その他 - 車両接近通報装置	正常	0	
41	その他 - パワーディストリビューションボックス	正常	0	
42	その他 - テレマティクス	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	その他 - D席モータ	正常	0	
2	その他 - P席モータ	正常	0	
3	その他 - RL席モータ	正常	0	
4	その他 - RR席モータ	正常	0	
5	その他 - パワーウィンドウSW	正常	0	
6	その他 - レイン&湿度センサ/レインセンサ/湿度センサ	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	HV / PHV / EV - HV	正常	0	
3	その他 - モータジェネレータ	正常	0	
4	その他 - HVバッテリー	正常	0	
5	その他 - レーダークルーズ1	正常	0	
6	その他 - D席モータ	正常	0	
7	その他 - P席モータ	正常	0	
8	その他 - RL席モータ	正常	0	
9	その他 - RR席モータ	正常	0	
10	その他 - パワーウィンドウSW	正常	0	
11	その他 - レイン&湿度センサ/レインセンサ/湿度センサ	正常	0	