





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/08/29 18:54:13

終了電圧: 13.5 v

診断終了日時: 2026/08/29 18:55:54



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果			
	エンジン 正常	トランスミッション 正常	パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV 			
HV/PHV/EV —	ABS 正常	エアバッグ 正常	その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

	カメラ	正常
	レーダー	正常
	後方支援	正常
	駐車支援	正常
	先進安全装置 Lidar	—

診断車両情報

メーカー: 日産

車名: デイズ

ナンバープレート:

初年度登録日: 2024/02

車台番号: B43W-0402247

型式: B43W

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスターシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	トランスミッション - AT/CVT	正常	0	
3	ABS - ABS	正常	0	
4	パワーステアリング - 電動パワーステアリング/DAST 3	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - レンカメラ	正常	0	
7	先進安全装置 - LASER/RADAR	正常	0	
8	先進安全装置 - 車間自動制御システム/ADAS	正常	0	
9	先進安全装置 - ソナー	正常	0	
10	先進安全装置 - AVM	正常	0	
11	その他 - メータ/メータ&エアコンプ	正常	0	
12	その他 - BCM	正常	0	
13	その他 - HVAC	正常	0	
14	その他 - IPDM E/R	正常	0	
15	その他 - インテリジェントキー	正常	0	
16	その他 - 6ch CANゲートウェイ	正常	0	
17	その他 - リチウムイオンバッテリー12V	正常	0	
18	その他 - SOSコール	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	トランスミッション - AT/CVT	正常	0	
3	ABS - ABS	正常	0	
4	パワーステアリング - 電動パワーステアリング/DAST 3	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - レンカメラ	正常	0	
7	先進安全装置 - LASER/RADAR	正常	0	
8	先進安全装置 - 車間自動制御システム/ADAS	正常	0	
9	先進安全装置 - ソナー	正常	0	
10	先進安全装置 - AVM	正常	0	
11	その他 - メータ/メータ&エアコンプ	正常	0	
12	その他 - BCM	正常	0	
13	その他 - HVAC	正常	0	
14	その他 - IPDM E/R	正常	0	
15	その他 - インテリジェントキー	正常	0	
16	その他 - 6ch CANゲートウェイ	正常	0	
17	その他 - リチウムイオンバッテリー12V	正常	0	
18	その他 - SOSコール	正常	0	