





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/09/04 09:50:59

終了電圧: 13.4 v

診断終了日時: 2026/09/04 09:54:16



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果			
	エンジン 正常	トランスミッション 正常	パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV 			
HV/PHV/EV —	ABS 正常	エアバッグ 正常	その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

	カメラ	—
	レーダー	—
	後方支援	—
	駐車支援	—
	先進安全装置 Lidar	—

診断車両情報

メーカー: スズキ

車名: アルトラパン

ナンバープレート: 京都 594 も 11-15

初年度登録日: 2011/06

車台番号: HE22S-851464

型式: DBA-HE22S

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスチャーシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン/パワートレイン	正常	0	
2	トランスミッション - AT / CVT	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - パワーステアリング	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	その他 - AC	正常	0	
7	その他 - BCM	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン/パワートレイン	正常	0	
2	トランスミッション - AT / CVT	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - パワーステアリング	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	その他 - AC	正常	0	
7	その他 - BCM	正常	0	

全システム故障診断結果（未確定故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン/パワートレイン	正常	0	
2	トランスミッション - AT / CVT	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - パワーステアリング	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	その他 - AC	正常	0	
7	その他 - BCM	正常	0	