





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/09/03 17:15:55

終了電圧: 14.3 v

診断終了日時: 2026/09/03 17:20:29



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果	 エンジン 正常	 トランスミッション ※ 1	 パワーステアリング —
HV/PHV/EV HV/PHV/EV —	 ABS 正常	 エアバッグ 正常	 その他 正常

—の表示がある項目は、機能がない、または他の主要項目に統合されています。

※ 1: 本車両のトランスミッションはエンジンと同じコンピュータで制御しています。
診断結果はエンジン欄をご参照下さい。

 先進安全装置	カメラ	—
	レーダー	—
	後方支援	—
	駐車支援	—
	Lidar	—

診断車両情報

メーカー: トヨタ

車名: アルファード G

ナンバープレート: 京都 329 す 44-29

初年度登録日: 2003/06

車台番号: ANH10-0038064

型式: UA-ANH10W

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスターシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
3	エアバッグ - エアバッグ（SIL）	正常	0	
4	その他 - イモビライザー（エンジン内蔵）	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
3	エアバッグ - エアバッグ（SIL）	正常	0	
4	その他 - イモビライザー（エンジン内蔵）	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン	正常	0	
2	ABS - ABS- VSC- TRC	正常	0	
3	エアバッグ - エアバッグ（SIL）	正常	0	
4	その他 - イモビライザー（エンジン内蔵）	正常	0	