





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/09/03 19:01:28

終了電圧: 11.1 v

診断終了日時: 2026/09/03 19:10:00



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果			
	エンジン 正常	トランスミッション 正常	パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV 			
HV/PHV/EV —	ABS 正常	エアバッグ 正常	その他 正常

—の表示がある項目は、機能がなく、または他の主要項目に統合されています。

	カメラ	—
	レーダー	—
	後方支援	—
	駐車支援	—
	先進安全装置	Lidar

診断車両情報

メーカー: ホンダ

車名: N-BOX

ナンバープレート: 京都 587 そ・1-28

初年度登録日: 2016/10

車台番号: JF1-1892829

型式: JF1

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスチャーシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - PGM-FI	正常	0	
2	トランスミッション - AT/CVT	正常	0	
3	ABS - ABS/VSA	正常	0	
4	パワーステアリング - EPS	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	その他 - EVPS	正常	0	
7	その他 - コンビネーションメータ	正常	0	
8	その他 - スマートパワーコントロールユニット「ワンプッシュスタート」	正常	0	
9	その他 - バックアップ ECU「ワンプッシュスタート」	正常	0	
10	その他 - Honda スマート キー ECU「ワンプッシュスタート」	正常	0	
11	その他 - ボディ 「マルチプレクサ」	正常	0	
12	その他 - オートエアコン	正常	0	
13	その他 - イモビライザ	正常	0	
14	その他 - レフト パワー スライド ドア	正常	0	
15	その他 - キーレストランスミッタ	正常	0	

全システム故障診断結果（仮コード）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - PGM-FI	正常	0	
2	トランスミッション - AT/CVT	正常	0	