





グー故障診断書

コンピューター診断結果

診断開始日時: 2026/10/03 09:51:43

終了電圧: 13.7 v

診断終了日時: 2026/10/03 09:55:19



※「要確認」のある箇所はアイコンが赤くなります

主要項目 診断結果			
	エンジン 正常	トランスミッション 正常	パワーステアリング 正常
HV/PHV/EV 			
HV/PHV/EV —	ABS 正常	エアバッグ 正常	その他 正常

—の表示がある項目は、機能がない、または他の主要項目に統合されています。
DoIP未対応

	カメラ	正常
	レーダー	—
	後方支援	—
	駐車支援	正常
	Lidar	—
先進安全装置		

診断車両情報

メーカー: スズキ

車名: スペーシアギア

ナンバープレート: 京都 588 も ・ 3-27

初年度登録日: 2022/03

車台番号: MK53S-966437

型式: 4AA-MK53S

診断実施店舗

店舗名: 株式会社 N-style

郵便番号: 613-0024

住 所: 久世郡久御山町森大内316

TEL: 075-632-6666

FAX: 075-925-6555

デスチャーシリアル: GooPit 34-101290

備考欄

全システム故障診断結果（現在故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン/パワートレイン	正常	0	
2	トランスミッション - TCM (AT/CVT/AGS)	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - パワーステアリング	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - ステレオカメラ	正常	0	
7	先進安全装置 - カメラコントローラ (全方位モニタ用)	正常	0	
8	先進安全装置 - ソナー	正常	0	
9	その他 - BCM	正常	0	
10	その他 - コンビネーションメータ	正常	0	
11	その他 - オートレベリング	正常	0	
12	その他 - 補助電源モジュール	正常	0	
13	その他 - ISG	正常	0	
14	その他 - ライティング&ターンシグナル	正常	0	
15	その他 - 車両接近通報	正常	0	
16	その他 - ヘッドアップディスプレイ	正常	0	
17	その他 - ゲートウェイ	正常	0	

全システム故障診断結果（過去故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン/パワートレイン	正常	0	
2	トランスミッション - TCM (AT/CVT/AGS)	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - パワーステアリング	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - ステレオカメラ	正常	0	
7	先進安全装置 - カメラコントローラ (全方位モニタ用)	正常	0	
8	先進安全装置 - ソナー	正常	0	
9	その他 - BCM	正常	0	
10	その他 - コンビネーションメータ	正常	0	
11	その他 - オートレベリング	正常	0	
12	その他 - 補助電源モジュール	正常	0	
13	その他 - ISG	正常	0	
14	その他 - ライティング&ターンシグナル	正常	0	
15	その他 - 車両接近通報	正常	0	
16	その他 - ヘッドアップディスプレイ	正常	0	
17	その他 - ゲートウェイ	正常	0	

全システム故障診断結果（未確定故障）

No.	システム名	診断結果	要確認個数	要確認箇所
1	エンジン - エンジン/パワートレイン	正常	0	
2	トランスミッション - TCM (AT/CVT/AGS)	正常	0	
3	ABS - ABS/ESP®	正常	0	
4	パワーステアリング - パワーステアリング	正常	0	
5	エアバッグ - エアバッグ	正常	0	
6	先進安全装置 - ステレオカメラ	正常	0	
7	先進安全装置 - カメラコントローラ (全方位モニタ用)	正常	0	
8	先進安全装置 - ソナー	正常	0	
9	その他 - BCM	正常	0	
10	その他 - コンビネーションメータ	正常	0	
11	その他 - オートレベリング	正常	0	
12	その他 - 補助電源モジュール	正常	0	
13	その他 - ISG	正常	0	
14	その他 - ライティング&ターンシグナル	正常	0	
15	その他 - 車両接近通報	正常	0	
16	その他 - ヘッドアップディスプレイ	正常	0	
17	その他 - ゲートウェイ	正常	0	